

Kliešťová pasca na krty

Kliešťová pasca na krty obsahuje veľmi silnú pružinu, preto dávajte pozor pri jej montáži a používaní. Pri manipulácii s pascou odporúčame mať nasadené ochranné rukavice.



Montáž pasce:

- pascu položte na pevnú a plochú zem,
- dlaňou pravej ruky zatlačte na hornú páku pasce tak, aby sa dostala do pozície paralelne s nižšou pákou,
- Pokračujte vo vyvíjaní tlaku, preložte kolík cez kratšiu páku a vložte do dierky na spúšťacej doske.

Poloha pasce:

- Použitím tyčky alebo sondy na detekciu krtkov zistíte, kde sa nachádzajú priechody krtkov. Občas ich je možné zacítiť pod nohou.
- Použitím rýľu vyhrabte diery v zemi tam, kde chcete umiestniť pascu. Diera v zemi by nemala obsahovať prebytočnú zeminu.
- Opatrne položte pascu do vyhrabanej diery v priechode krtkov. Stojany pasce zaryte do zeme.
- Pascu zakryte zeminou z krtinca a označte paličkou. Pri použití kliešťovej pasce ju zahrabte až do úrovne pružiny.
- Pascu skontrolujte každý deň. Pri kontrole s ňou nehýbte a nevyťahujte ju. V prípade úspešného chytienia krtka uvidíte, že pružina pasce už nie je uchytená v spúšťacom mechanizme. V prípade, že sa krt do pasce nechytí do doby troch dní, pascu premiestnite na iné miesto.

Skladovanie:

- V období keď pascu nepoužívate uskladnite ju v očistenom stave na suché miesto mimo dosahu detí.
- Pascu po očistení môžete ošetriť olejom, aby nedošlo k zhrdzaveniu povrchu.

UPOZORNENIE: Udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat.



Claw Mole Trap Instructions



The Claw Traps have a very powerful spring, please take care when setting and using the traps. We recommend you wear gloves when adjusting and working with your traps.

Setting the claw trap:

- Place the trap on a firm, flat surface, the smaller handle uppermost.
- Using the heel of your right hand press down on the upper handle, parallel to the lower handle
- Continue to apply pressure, bring setting pin over the top of the shorter handle and insert into the hole on the trigger plate.

Where to place your mole trap:

- Use a rod or **mole run probe** to locate runs, these are sometimes felt underfoot.
- With a spade, cut a sod of earth, large enough to fit the trap. Clear the hole of loose soil. If you have a mole run probe, you can use the handle of this to smooth the base of the run.
- Carefully place the set trap along the run, pushing slightly to bury the loops in the bottom of the run.
- Cover the trap with molehill soil and mark with a stick or trap marker. When using claw traps, fill with soil to the spring. If using barrel traps scatter soil on top of the set trap, the run is kept clear of soil by the barrel.
- **Check daily**, do not move or pull up the trap but you should see one of the springs has popped up, if you have been successful. If after three days you have not been successful, move the trap to a new run.

STREND PRO®

ZÁRUČNÝ LIST / WARRANTY LETTER

Sériové číslo: Serial number:	Dátum predaja: Date of sale:	Podpis a pečiatka predajcu: Seller's stamp and signature:

PODMIENKY ZÁRUKY / WARRANTY TERMS

SK: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

EN: This product is guaranteed for 24 months from date of sale or removal from storage. All manufacturing defects found during the warranty period will be repaired at no charge. To submit a request for warranty repairs, fill out the warranty card legibly and completely and attach it to the device. Customers pay the cost of transport when sending a device for repairs. Keep the product's original packaging in a safe place.

The warranty does not cover:

- Damage caused to the device during transit or from improper storage
- Malfunctions caused by incorrect operation or maintenance
- Malfunctions caused by product and material wear
- Malfunctions caused by using the device for purposes other than those intended
- Damage caused by tampering or modifications
- Any incomplete work not discovered on the product when it was sold

SERVISNÉ ZÁZNAMY / SERVICE RECORDS

--

Splnomocnený zástupca výrobcu/ Represented by :

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk